



**MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO (MIPER)**  
**UNIDAD ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN - PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)**

CÓDIGO	R.PG-SST-02.02
VERSIÓN	3.0
FECHA	14-01-2026

EMPRESA	ALICOPSA S.p.A. 78.000.399-4	NOMBRE DEL CD	CD ANTOFAGASTA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	20-04-2026	REALIZADO POR	STEFANI VERGARA - PREVENIONISTA DE RIESGOS	FIRMA	[Firma]	REVISADO POR	GINO DONOSO - JEFE SGI Y GESTION MULTAS	FIRMA	[Firma]	APROBADO POR	RODRIGO SALAZAR PENTZKE	FIRMA	[Firma]
RUT	78.000.399-4	DIRECCIÓN	ANTOFAGASTA			FECHA	01-12-2025			FECHA	04-12-2025			FECHA	15-12-2025		
DIRECCIÓN	AV. EL SALTO 4001	COMUNA	ANTOFAGASTA														
COMUNA	HUECHURABA	REGION	ANTOFAGASTA														
REGION	METROPOLITANA	N° PERSONAS TRABAJADORAS	30														

Estrategia	Proceso	Tipo Proceso	Puesto de trabajo	Tarea	Rutina (SI/No) y No Rutina (NO)	Lugar específico de trabajo	Persona Directa (D) o Indirecta (I)	N°	M	F	Identidad de EPP Específicos	Simbólicas	Peligros (Acto, Fuente o Situación)	Riesgo Asociado (Incidente Potencial)	Código Riesgo Asociado	Tipo de Lesión o Daño probable	Medidas de Control Actuales										Evaluación de Riesgos										Medidas de Control Propuestas				Evaluación del Riesgo														
																	1.- Eliminación			2.- Sustitución			3.- Control de Ingeniería			4.- Control Administrativo			5.- Elemento de protección personal			SEGURIDAD Y EMERGENCIAS		FACTORES HIGIENE OCUPACIONAL			TRANSICIONES PROCESO ESPECÍFICOS		PSICOSOCIAL			1.- Eliminación		2.- Sustitución		3.- Control de Ingeniería		4.- Control Administrativo		5.- Elemento de protección personal		RESIDUAL		Responsable	Plazos
																	P	S	VEP	P	S	VEP	P	S	VEP	P	S	VEP	P	S	VEP	P	S	VEP	P	S	VEP	P	S	VEP	P	S	VEP	P	S	VEP	P	S	VEP	P	S	VEP			
Operacional	Recepción de Materias Primas, implementación y productos varios	Gestión Recepción Materias Primas, implementación y productos varios	Control de calidad	Inspección y verificación de la conformidad de las materias primas	SI	Centro de Distribución	D	0	1	NO	NO			Suelo en mal estado	Caidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoría DS 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses																				
														Objetos en el Suelo	Caidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Procedimiento de Orden y Aseo en los puestos de trabajo y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses																				
														Líquidos en el Suelo	Caidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Procedimiento de Orden y Aseo en los puestos de trabajo y estar atento a las condiciones de su entorno (Señalización Piso Humedo/terrame)	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses																				
														Superficies de trabajo en mal estado	Caidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoría DS 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses																				
														Falta de Señalización	Caidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoría DS 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses																				
														Falta de Orden y Limpieza	Caidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Procedimiento de Orden y Aseo en los puestos de trabajo y estar atento a las condiciones de su entorno (Señalización Piso Humedo/terrame)	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses																				
														Elementos apilados inadecuadamente	Caída de objetos	B2	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, Casco Seguridad	1	4	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Seguir instrucciones de Manual de Bodega para correcto Apilado	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses																				
														Personal de Piso interactuando con equipos móviles	Atropellos o golpes con vehículos	I1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL, charla transito seguro, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados (Velocidad Máxima). 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad , casco Seguridad y Chaleco reflectante.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Seguir instrucciones de Manual de Bodega, transitar por zonas señalizadas, no uso de celular al transitar y estar atento a las condiciones de su Entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses																				
														Herramientas manuales cortantes	Cortes por objetos / herramientas cortopunzantes	B3	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL, charla transito seguro, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados. 5.- EPP: Guantes de Seguridad (Multiflex/ Cabritilla) Uso de calzado de seguridad y Casco Seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Uso cuchillo retráctil (Cualquier elemento cortante esta prohibido) y estar Atento a la actividad que esta realizando	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses																				
														Contacto directo o indirecto con puntos energizados en Baja Tensión.	Contactos eléctricos indirectos baja tensión	F3	Lesiones leves, Graves y muerte	4.- Control administrativo: IRL, charlas de seguridad, señalar riesgo asociado en áreas respectivas 5.- Uso de calzado de seguridad Dieléctico , guantes Tipo cabritilla y Casco Seguridad	2	8	12	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Seguir instrucciones de Manual de Bodega (Check List de Condiciones eléctricas)	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses																				
														Ruido debido a máquinas o equipos en niveles superiores a los permitidos	Exposición a ruido	P1	Hipoacusia labora daños auditivos	4.- Control Administrativo: IRL instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. Evaluación Cualitativa Mutuaidad 5.- EPP: Fonos/Tapones auditivos	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Pausas de Trabajo/Rotación de puesto en caso de aplique condiciones de ruido Constante/Estable, según evaluación Cualitativa de Mutuaidad. Matriz de Ruidos	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses																				
														Posturas inadecuadas	Sobrecarga física debido al trabajo repetitivo de miembros superiores	S1	Lesiones en Trastornos Musculares Esqueléticos	4.- Control Administrativo: IRL instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. Aplicación Protocolo TMER, Pausas trabajo	2	2	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	INCORPORAR SEGÚN INFORME	INCORPORAR SEGÚN INFORME	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Capacitaciones teoricas- practicas en posturas Bio Mecánica	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses																				
														Posturas inadecuadas	Sobrecarga física debido al trabajo repetitivo de miembros superiores	S1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. Aplicación Protocolo TMER, Pausas trabajo	2	2	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	INCORPORAR SEGÚN INFORME	INCORPORAR SEGÚN INFORME	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Capacitaciones teoricas- practicas en posturas Bio Mecánica	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses																				
														Uso de teclado y mouse del computador	Sobrecarga física debido al trabajo repetitivo de miembros superiores	S1	Lesiones leves	4.- Control administrativo: IRL instruir en efectuar pasivas activas, aplicación protocolo Trastornos Muscular Esqueléticos, 5.- Elementos de Protección Personal: Pad Mouse,	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Difusión Protocolo TMER, Ejercicios Compensatorios, Capacitaciones TMER y Posturas Biomecánicas, Pausas de Trabajo cada 2 hora continua de digitación, (POR CADA 20 MINUTOS DE TRABAJO DE DIGITACION CONTINUA, 5 MINUTOS DE DESCANSO DE ACLERDO AL D.5594)	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses																				
														Muestreo de frutas y verduras	Cortes por objetos / herramientas cortopunzantes	B3	Lesiones leves, graves	4.- Control Administrativo: IRL, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados.	1	4	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Uso cuchillo retráctil proporcionado por la empresa (Cualquier otro elemento cortante esta prohibido) - estar atento a la actividad que esta realizando.	1	2	2	Tolerable	Jefe de área o Supervisor a cargo - APR	6 Meses																				
Uso de cuchillo	Cortes por objetos / herramientas cortopunzantes	B3	Lesiones leves, graves	4.- Control Administrativo: IRL, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados.	1	4	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Uso cuchillo retráctil proporcionado por la empresa (Cualquier otro elemento cortante esta prohibido) - estar atento a la actividad que esta realizando.	1	2	2	Tolerable	Jefe de área o Supervisor a cargo - APR	6 Meses																																		
Elementos apilados inadecuadamente	Caída de objetos	B2	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, Casco Seguridad	1	4	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Seguir instrucciones de Manual de Bodega para correcto Apilado	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses																																		
Estructuras inestables	Caída de objetos	B2	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, Casco Seguridad	1	4	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Seguir instrucciones de Manual de Bodega para mantenimiento de Rack y estructuras. Delimitación zona peatonal de Transito. Aplicación de Check List de Racks Trimestralmente.	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses																																		
Posturas inadecuadas	Sobrecarga física debido al trabajo repetitivo de miembros superiores	S1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. Aplicación Protocolo TMER, Pausas trabajo	2	2	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	INCORPORAR SEGÚN INFORME	INCORPORAR SEGÚN INFORME	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Capacitaciones teoricas- practicas en posturas Bio Mecánica	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses																																		



Operación de maquinaria	Operador Grúa Horquilla	Operacional	Acepto y distribuyo el		Operacional	Operador Grúa Horquilla	Operación	SI	Centro de Distribución	D	0	2	NO	NO	Trabajo de conducción expuesto a UV	Exposición a radiaciones no ionizantes	L1	Exposición a radiación UV, Quemadura, Dolores de cabeza, Insolation.	4- Control Administrativo: IRL y Aplicación Protocolo Radiación UV	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	5.- EPP: Gorro (Jockey), ropa manga larga, bloqueador y Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
			Operacional	Operacional																																
Cadena de transporte	Operador Grúa Horquilla	Operacional	Acepto y distribuyo el		Operacional	Operador Grúa Horquilla	Operación	SI	Centro de Distribución	D	0	2	NO	NO	Vibración	Exposición a vibraciones	P2	Lesiones Lumbares y Musculo Esqueléticas	4- Control administrativo: IRL, Informe Evaluaciones Cualitativa de Mutabilidad por exposición a Vibración 5.- Elemento de Protección Personal: Uso de Calzado de seguridad, Cinturón de Seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Pausas de trabajo, rotación de actividades, inspecciones de grúa horquilla para revisión de ruedas y motor, Mantenimientos Grúa horquilla	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
			Ruido debido a máquinas o equipos en niveles superiores a los permitidos	Exposición a ruido											P1	Exposición a ruido/dificultad auditiva/enfermedad temporal o profesional	4- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. Evaluación Cualitativa Mutabilidad 5.- EPP: Fonos/Tapones auditivos	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Pausas de Trabajo/Rotación de puesto en caso de aplique condiciones de ruido Constante/Estable, según evaluación Cualitativa de Mutabilidad. Matriz de Ruido	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses		
			Tránsito vehicular	Choque, colisión volcamiento											I2	Contusiones, traumatismo, lesiones superficiales, Muerte	4- Control Administrativo: IRL, charla tránsito seguro, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten y Procedimiento de Control de transporte 5.- EPP: Cinturón de Seguridad, Uso de calzado de seguridad.	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Instruir en Procedimiento control de Transportes, manejar atento a las condiciones de tránsito, no exceder Velocidad máxima de zonas donde transita/Monitoreo control velocidad	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses		
			Tránsito vehicular	Atropellos o golpes con vehículos											I1	Contusiones, traumatismo, lesiones superficiales, Muerte	4- Control Administrativo: IRL, charla tránsito seguro, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten y Procedimiento de Control de transporte 5.- EPP: Cinturón de Seguridad, Uso de calzado de seguridad.	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Instruir en Procedimiento control de Transportes, manejar atento a las condiciones de tránsito, no exceder Velocidad máxima de zonas donde transita/Monitoreo control velocidad	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses		
			Posturas inadecuadas	Sobrecarga física debido a la manipulación manual de cargas											R1	Lesiones leves	4- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. Aplicación Protocolo TMER, Pausas trabajo	2	2	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	INCORPORAR SEGÚN INFORME	INCORPORAR SEGÚN INFORME	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Capacitaciones teoricas- practicas en posturas Bio Mecánica	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses		
			Suelo en mal estado	Caidas al mismo nivel											A1	Lesiones leves	4- Control Administrativo: IRL, charla tránsito seguro, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoria DS 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses		
			Objetos en el Suelo	Caidas al mismo nivel											A1	Lesiones leves	4- Control Administrativo: IRL, charla tránsito seguro, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoria DS 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses		
			Suelo en mal estado	Caidas al mismo nivel											A1	Muerte, lesiones graves	4- Control Administrativo: IRL, charla tránsito seguro, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoria DS 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses		
			Objetos en el Suelo	Caidas al mismo nivel											A1	Muerte, lesiones graves	4- Control Administrativo: IRL, charla tránsito seguro, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoria DS 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses		
			Líquidos en el Suelo	Caidas al mismo nivel											A1	Muerte, lesiones graves	4- Control Administrativo: IRL, charla tránsito seguro, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoria DS 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses		
			Superficies de trabajo en mal estado	Caidas al mismo nivel											A1	Muerte, lesiones graves	4- Control Administrativo: IRL, charla tránsito seguro, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Procedimiento de Orden y Aseo en los puestos de trabajo y estar atento a las condiciones de su entorno (Señalización Piso Humedo/derrame)	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses		
			Falta de Señalización	Caidas al mismo nivel											A1	Muerte, lesiones graves	4- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, Inspecciones Mensuales de Grúa Horquilla... 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, Cinturón de Seguridad, extintor y Casco Seguridad	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Procedimiento de Orden y Aseo en los puestos de trabajo y estar atento a las condiciones de su entorno (Señalización Piso Humedo/derrame)	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses		
			Falta de Orden y Limpieza	Caidas al mismo nivel											A1	Muerte, lesiones graves	4- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, Inspecciones Mensuales de Grúa Horquilla... 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, Cinturón de Seguridad, extintor y Casco Seguridad	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Procedimiento de Orden y Aseo en los puestos de trabajo y estar atento a las condiciones de su entorno (Señalización Piso Humedo/derrame)	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses		
			Poca visibilidad en pasillo de tránsito	Choque, colisión volcamiento											I2	Muerte, lesiones graves	4- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, Inspecciones Mensuales de Grúa Horquilla. Delimitación de sectores de tránsito 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, Cinturón de Seguridad, extintor y Casco Seguridad	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Seguir lineamientos de Manual de Bodega. Conducir por sectores delimitados, Capacitaciones en manejo Grúa Horquilla y Exámenes Psicosenotéticos	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses		
			Tránsito a excesiva velocidad	Choque, colisión volcamiento											I2	Muerte, lesiones graves	4- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, Inspecciones Mensuales de Grúa Horquilla. Delimitación de sectores de tránsito 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, Cinturón de Seguridad, extintor y Casco Seguridad	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Seguir lineamientos de Manual de Bodega. Conducir por sectores delimitados, Capacitaciones en manejo Grúa Horquilla y Exámenes Psicosenotéticos	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses		
			Trabajo repetitivo de miembros superiores	Sobrecarga física debido al trabajo repetitivo de miembros superiores											S1	Lesiones musculares, Enfermedades temporales, Sobrecarga	4- Control Administrativo: IRL, Aplicación de Protocolo TMER, Pausas de Trabajo 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, Cinturón de Seguridad, extintor y Casco Seguridad	2	2	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	INCORPORAR SEGÚN INFORME	INCORPORAR SEGÚN INFORME	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Difusión Protocolo TMER, Ejercicios Compensatorios, Capacitaciones en TMER	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses		
			Elementos apilados inadecuadamente	Caida de objetos											B2	Contusiones, traumatismo, lesiones superficiales.	4- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, Casco Seguridad	2	2	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Seguir instrucciones de Manual de Bodega para correcto Apilado	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses		
			Estructuras inestables	Caida de objetos											B2	Contusiones, traumatismo, lesiones superficiales.	4- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, Casco Seguridad	2	2	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Seguir instrucciones de Manual de Bodega para mantenimiento de Rack y estructuras. Delimitación zona peatonal de Tránsito. Aplicación de Check List de Racks Trimestralmente.	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses		
Trabajo de conducción expuesto a UV	Exposición a radiaciones no ionizantes	L1	Exposición a radiación UV, Quemadura, Dolores de cabeza, Insolation.	4- Control Administrativo: IRL y Aplicación Protocolo Radiación UV	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	5.- EPP: Gorro (Jockey), ropa manga larga, bloqueador y Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses															
Operación de maquinaria	Operador Grúa Horquilla	Operacional	Acepto y distribuyo el		Operacional	Operador Grúa Horquilla	Operación	SI	Centro de Distribución	D	0	2	NO	NO	Vibración	Exposición a vibraciones	P2	Lesiones Lumbares y Musculo Esqueléticas	4- Control administrativo: IRL, Informe Evaluaciones Cualitativa de Mutabilidad por exposición a Vibración 5.- Elemento de Protección Personal: Uso de Calzado de seguridad, Cinturón de Seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Pausas de trabajo, rotación de actividades, inspecciones de grúa horquilla para revisión de ruedas y motor, Mantenimientos Grúa horquilla	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
			Ruido debido a máquinas o equipos en niveles superiores a los permitidos	Exposición a ruido											P1	Exposición a ruido/dificultad auditiva/enfermedad temporal o profesional	4- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. Evaluación Cualitativa Mutabilidad 5.- EPP: Fonos/Tapones auditivos	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Pausas de Trabajo/Rotación de puesto en caso de aplique condiciones de ruido Constante/Estable, según evaluación Cualitativa de Mutabilidad. Matriz de Ruido	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses		

Control de Calidad en Bodega		Gestión de control de calidad		Operacional		Encargado Control de Calidad																							
Inspección y verificación	SI	Centro de Distribución	D	1	0	NO	NO	Tránsito vehicular	Choque, colisión volcamiento	I2	Contusiones, traumatismo, lesiones superficiales, Muerte	4.- Control Administrativo: IRL, charla transito seguro, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten y Procedimiento de Control de transporte 5.- EPP: Cinturón de Seguridad, Uso de calzado de seguridad.	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Instruir en Procedimiento control de Transportes, manejar atento a las condiciones de tránsito, no exceder Velocidad máxima de zonas donde transita/Monitoreo control velocidad 4.- Control Administrativo: Instruir en Procedimiento control de Transportes, manejar atento a las condiciones de tránsito, no exceder Velocidad máxima de zonas donde transita/Monitoreo control velocidad	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Tránsito vehicular	Atropellos o golpes con vehículos	I1	Contusiones, traumatismo, lesiones superficiales, Muerte	4.- Control Administrativo: IRL, charla transito seguro, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten y Procedimiento de Control de transporte 5.- EPP: Cinturón de Seguridad, Uso de calzado de seguridad.	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Instruir en Procedimiento control de Transportes, manejar atento a las condiciones de tránsito, no exceder Velocidad máxima de zonas donde transita/Monitoreo control velocidad	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Trabajo de conducción expuesto a UV	Exposición a radiaciones no ionizantes	L1	Exposición a radiación UV, Quemadura, Dolores de cabeza, Insolacion.	4.- Control Administrativo: IRL y Aplicación Protocolo Radiación UV	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	5.- EPP: Gorro (Jockey), ropa manga larga, bloqueador y Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Posturas inadecuadas	Sobrecarga física debido a la manipulación manual de cargas	R1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. Aplicación Protocolo TMER, Pausas trabajo	2	2	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	INCORPORAR SEGÚN INFORME	INCORPORAR SEGÚN INFORME	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Capacitaciones teoricas- practicas en posturas Bio Mecánica	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Elementos apilados inadecuadamente	Caída de objetos	B2	Lesiones leves y Graves	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, guantes de seguridad, geologo	2	2	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Seguir instrucciones de Manual de Bodega para correcto Apilado	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Estructuras inestables	Caída de objetos	B2	Lesiones leves y Graves	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, Casco Seguridad	2	2	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Seguir instrucciones de Manual de Bodega para mantenimiento de Rack y estructuras. Delimitación zona peatonal de Tránsito. Aplicación de Check List de Racks Trimestralmente.	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Personal de Piso interactuando con equipos móviles	Atropellos o golpes con vehículos	I1	Contusiones, traumatismo, lesiones superficiales, Muerte	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad y cinturón de Seguridad, Chaqueta reflectante, casco de seguridad.	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Seguir instrucciones de Manual de Bodega para correcto Apilado	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Herramientas manuales cortantes	Cortes por objetos / herramientas cortopunzantes	B3	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Guantes de Seguridad (Multiflex/ Cabritilla) Uso de calzado de seguridad y Casco Seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Uso cuchillo retráctil (Cualquier elemento cortante esta prohibido) y estar Atento a la actividad que esta realizando	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Muestreo de frutas y verduras	Cortes por objetos / herramientas cortopunzantes	B3	Lesiones leves, graves	4.- Control Administrativo: IRL, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados.	1	4	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Uso cuchillo retráctil proporcionado por la empresa (Cualquier otro elemento cortante esta prohibido) - estar atento a la actividad que esta realizando.	1	2	2	Tolerable	Jefe de área o Supervisor a cargo - APR	6 Meses
								Uso de cuchillo	Cortes por objetos / herramientas cortopunzantes	B3	Lesiones leves, graves	4.- Control Administrativo: IRL, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados.	1	4	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Uso cuchillo retráctil proporcionado por la empresa (Cualquier otro elemento cortante esta prohibido) - estar atento a la actividad que esta realizando.	1	2	2	Tolerable	Jefe de área o Supervisor a cargo - APR	6 Meses
								Posturas inadecuadas	Sobrecarga física debido a la manipulación manual de cargas	R1	Trabajo repetitivo, de la extremidad superior	4.- control administrativo: IRL, instruir en efectuar pausas activas,Trastornos Músculo Esqueléticos, disponer señalética para indicar riesgos asociados	2	2	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	INCORPORAR SEGÚN INFORME	INCORPORAR SEGÚN INFORME	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Difusión Protocolo TMER, Ejercicios Compensatorios, Capacitaciones en TMER	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Uso de teclado y mouse del computador	Sobrecarga física debido al trabajo repetitivo de miembros superiores	S1	Trabajo repetitivo de la extremidad superior	4.- control administrativo: IRL, instruir en efectuar pausas activas, aplicación protocolo Manejo Manual de Carga y Trastornos Músculo Esqueléticos, disponer señalética para indicar riesgos asociados	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten y estar atento a las condiciones de su trabajo	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Manejo o manipulación manual de cargas (MMC)	Sobrecarga física debido a la manipulación manual de cargas	R1	Trastornos musculo esqueléticos	4.- Control administrativo: IRL, Difusión de protocolo TMERT V2., Implementación de Protocolo TMERT Y MMC.	2	2	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	INCORPORAR SEGÚN INFORME	INCORPORAR SEGÚN INFORME	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control administrativo: Capacitar a los trabajadores en las correctas técnicas biomecánicas, procedimentar pausas de trabajo, Procedimentar uso de transpaleta de forma segura, realizar difusión del PTS.	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
									Sobrecarga postural por flexión o extensión de la columna cervical	T7	Trastornos musculo esqueléticos	4.- Control administrativo: IRL, Difusión de protocolo TMERT V2., Implementación de Protocolo TMERT Y MMC.	2	2	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	INCORPORAR SEGÚN INFORME	INCORPORAR SEGÚN INFORME	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control administrativo: Capacitar a los trabajadores en las correctas técnicas biomecánicas, procedimentar pausas de trabajo, Procedimentar uso de transpaleta de forma segura, realizar difusión del PTS.	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Suelo en mal estado	Cáidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL , instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoría DS 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Objetos en el Suelo	Cáidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL , instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Procedimiento de Orden y Aseo en los puestos de trabajo y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Líquidos en el Suelo	Cáidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL , instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Procedimiento de Orden y Aseo en los puestos de trabajo y estar atento a las condiciones de su entorno (Señalización Piso Humedo/derrame)	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Superficies de trabajo en mal estado	Cáidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL , instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoría DS 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Falta de Señalización	Cáidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL , instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoría DS 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Falta de Orden y Limpieza	Cáidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL , instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Procedimiento de Orden y Aseo en los puestos de trabajo y estar atento a las condiciones de su entorno (Señalización Piso Humedo/derrame)	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
Elementos apilados inadecuadamente	Caída de objetos	B2	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, Casco Seguridad	2	2	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Seguir instrucciones de Manual de Bodega para correcto Apilado	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses								
Estructuras inestables	Caída de objetos	B2	Lesiones leves y Graves	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, Casco Seguridad	1	4	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Seguir instrucciones de Manual de Bodega para mantenimiento de Rack y estructuras. Delimitación zona peatonal de Tránsito. Aplicación de Check List de Racks Trimestralmente.	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses								



Revisión, mantenimiento y Almacenamiento	NO	Centro de distribución	I	0	1	NO	NO	Revisión de materia prima (Reefery y Cámara de Frío)	Atrapamiento	B1	Lesiones leves, Graves y muerte	4.- Control Administrativo: IRL, Check List Bodega y alarmas de seguridad en caso atrapamiento, evaluación cualitativa estrés térmico de frío 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, guantes de seguridad y ropa térmica adecuada a la exposición a Frío	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten y estar atento a las condiciones de su trabajo, Estudio Puestos de trabajo exposición a frío	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Revisión de materia prima (Reefery y Cámara de Frío)	Caída de objetos	B2	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: RL, verificar estado de herramientas a utilizar 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, guantes de seguridad y ropa térmica adecuada a la exposición a Frío	2	4	8	Importante	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten y estar atento a las condiciones de su trabajo, Estudio Puestos de trabajo exposición a frío	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Revisión de materia prima (Reefery y Cámara de Frío)	Caidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL, Mantenencias al equipo y seguir instrucciones Manual de Bodega. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, guantes de seguridad y ropa térmica adecuada a la exposición a Frío	2	4	8	Importante	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten y estar atento a las condiciones de su trabajo, Estudio Puestos de trabajo exposición a frío	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Revisión de materia prima (Reefery y Cámara de Frío)	Contactos eléctricos directos baja tensión	F1	Lesiones leves, Graves y muerte	4.- Control administrativo: IRL, instruir en base a Manual Operación PAE, efectuar charla Riesgos Eléctricos, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- Elemento de Protección Personal: Uso de Calzado de seguridad , casco seguridad ropa térmica adecuada a la exposición a Frío	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten y estar atento a las condiciones de su trabajo, Estudio Puestos de trabajo exposición a frío	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Uso de Reefery y Cámara de Frío	Choque contra objetos	B4	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, casco seguridad ropa térmica adecuada a la exposición a Frío	2	2	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten y estar atento a las condiciones de su trabajo, exámenes ocupaciones	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Almacenamiento de productos congelados	Sobrecarga física debido a la manipulación manual de cargas	R1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, Protocolo MMC, Evaluaciones de Mutualidad para Estrés térmico de frío 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, Casco Seguridad, Ropa térmica adecuada para exposición al frío	2	2	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	INCORPORAR SEGÚN INFORME	INCORPORAR SEGÚN INFORME	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten y estar atento a las condiciones de su trabajo, exámenes ocupaciones	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Almacenamiento de productos congelados	Caidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL, Mantenencias al equipo y seguir instrucciones Manual de Bodega. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, guantes de seguridad y ropa térmica adecuada a la exposición a Frío	2	4	8	Importante	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten y estar atento a las condiciones de su trabajo, Estudio Puestos de trabajo exposición a frío	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Almacenamiento de productos congelados	Contactos eléctricos directos baja tensión	F1	Lesiones leves, Graves y muerte	4.- Control administrativo: IRL, instruir en base a Manual Operación PAE, efectuar charla Riesgos Eléctricos, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- Elemento de Protección Personal: Uso de Calzado de seguridad , casco seguridad ropa térmica adecuada a la exposición a Frío	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten y estar atento a las condiciones de su trabajo, Estudio Puestos de trabajo exposición a frío	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Almacenamiento de productos congelados	Exposición a Frío	P7	Hipotermia , muerte	4.- Control administrativo: IRL, instruir en base a Manual Operación PAE, efectuar charla Riesgos Eléctricos, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- Elemento de Protección Personal: Uso de Calzado de seguridad , casco seguridad ropa térmica adecuada a la exposición a Frío	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten y estar atento a las condiciones de su trabajo, Estudio Puestos de trabajo exposición a frío	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Control de Inventario	SI	Centro de distribución	D	0	1	NO	NO	Revisión de materia prima (Reefery y Cámara de Frío)	Atrapamiento	B1	Lesiones leves, Graves y muerte	4.- Control Administrativo: IRL, Check List Bodega y alarmas de seguridad en caso atrapamiento, evaluación cualitativa estrés térmico de frío 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, guantes de seguridad y ropa térmica adecuada a la exposición a Frío	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA
Revisión de materia prima (Reefery y Cámara de Frío)	Caída de objetos	B2	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: RL, verificar estado de herramientas a utilizar 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, guantes de seguridad y ropa térmica adecuada a la exposición a Frío	2	4	8									Importante	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten y estar atento a las condiciones de su trabajo, Estudio Puestos de trabajo exposición a frío	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
Revisión de materia prima (Reefery y Cámara de Frío)	Caidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL, Mantenencias al equipo y seguir instrucciones Manual de Bodega. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, guantes de seguridad y ropa térmica adecuada a la exposición a Frío	2	4	8									Importante	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten y estar atento a las condiciones de su trabajo, Estudio Puestos de trabajo exposición a frío	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
Revisión de materia prima (Reefery y Cámara de Frío)	Contactos eléctricos directos baja tensión	F1	Lesiones leves, Graves y muerte	4.- Control administrativo: IRL, instruir en base a Manual Operación PAE, efectuar charla Riesgos Eléctricos, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- Elemento de Protección Personal: Uso de Calzado de seguridad , casco seguridad ropa térmica adecuada a la exposición a Frío	2	8	16									Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten y estar atento a las condiciones de su trabajo, Estudio Puestos de trabajo exposición a frío	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
Revisión de materia prima (Reefery y Cámara de Frío)	Choque contra objetos	B4	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, casco seguridad ropa térmica adecuada a la exposición a Frío	2	2	4									Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten y estar atento a las condiciones de su trabajo, exámenes ocupaciones	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
JBS picking								Superficies de trabajo en mal estado	Caidas al mismo nivel	A1	Contusiones, traumatismo, lesiones superficiales.	4.- Control Administrativo: IRL , instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	2	4	8	Importante	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoria DS 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Falta de Señalización	Caidas al mismo nivel	A1	Contusiones, traumatismo, lesiones superficiales.	4.- Control Administrativo: IRL , instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	2	4	8	Importante	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoria DS 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Falta de Orden y Limpieza	Caidas al mismo nivel	A1	Contusiones, traumatismo, lesiones superficiales.	4.- Control Administrativo: IRL , instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	2	4	8	Importante	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Procedimiento de Orden y Aseo en los puestos de trabajo y estar atento a las condiciones de su entorno (Señalización Piso Humedo/derrame)	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Elementos apilados inadecuadamente	Caída de objetos	B2	Contusiones, traumatismo, lesiones superficiales.	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, guantes de seguridad.	2	4	8	Importante	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Seguir instrucciones de Manual de Bodega para correcto Apilado	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
								Estructuras Inestables	Caída de objetos	B2	Contusiones, traumatismo, lesiones superficiales.	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, Casco Seguridad	1	4	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Seguir instrucciones de Manual de Bodega para mantenimiento de rack y estructuras. Delimitación zona peatonal de Tránsito. Aplicación de Check List de Racks Trimestralmente.	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses

Despacho de Productos		Carga de productos para despacho		Carga y envío de productos para despacho		Uso de transpaleta															
Operacional		Operacional		Operacional		Operacional															
Centro de Distribución	Centro de Distribución	Centro de Distribución	Centro de Distribución	Centro de Distribución	Centro de Distribución	Centro de Distribución	Centro de Distribución														
D	5	10	D	5	10	D	1														
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO														
Personal de Piso interactuando con equipos móviles	Atropellos o golpes con vehículos	I1	Contusiones, traumatismo, lesiones superficiales.	4.- Control Administrativo: IRL, charla tránsito seguro, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados (Velocidad Máxima). 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad , casco Seguridad y Chaleco Reflectante.	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Seguir instrucciones de Manual de Bodega, transitar por zonas delimitadas, no uso de celular al transitar y estar atento a las condiciones de su Entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
Herramientas manuales cortantes	Cortes por objetos / herramientas cortopunzantes	B3	Cortes, lesiones superficiales.	4.- Control Administrativo: IRL, charla tránsito seguro, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Guantes de Seguridad (Multiflora/ Cabritilla) Uso de calzado de seguridad y Chaleco Seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Uso cuchillo retractil (Cualquier elemento cortante esta prohibido) y estar Atento a la actividad que esta realizando	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
Ruido debido a máquinas o equipos en niveles superiores a los permitidos	Exposición a ruido	P1	Hipoacusia labora daños auditivos	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten.Evaluación Cualitativa Mutualidad 5.- EPP: Fonos/Tapones auditivos	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Pausas de Trabajo/Rotación de puesto en caso de aplique condiciones de ruido Constante/Estable, según evaluación Cualitativa de Mutualidad. Matriz de Ruido	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
Posturas inadecuadas	Sobrecarga física debido al trabajo repetitivo de miembros superiores	S1	Lesiones en Trastornos Musculos Esqueléticos	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. Aplicación Protocolo TMER, Pausas trabajo	2	2	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	INCORPORAR SEGUN INFORME	INCORPORAR SEGUN INFORME	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Capacitaciones teoricas- practicas en posturas Bio Mecánica	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
Carga o movimiento de materiales o equipos	Sobrecarga física debido al trabajo repetitivo de miembros superiores	S1	Lesiones en Trastornos Musculos Esqueléticos	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. Aplicación Protocolo TMER, Pausas trabajo	2	2	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	INCORPORAR SEGUN INFORME	INCORPORAR SEGUN INFORME	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Capacitaciones teoricas- practicas en posturas Bio Mecánica	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
Posturas forzadas	Sobrecarga postural por flexión de la columna vertebral	T6	Trastornos musculo esqueléticos	4.- Control administrativo: IRL, Difusión de protocolo TMERT V2., Implementación de Protocolo TMERT Y MMC.	2	2	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	INCORPORAR SEGUN INFORME	INCORPORAR SEGUN INFORME	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control administrativo: Capacitar a los trabajadores en las correctas técnicas biomecánicas, proceder a pausas de trabajo, Procedimentar uso de transpaleta de forma segura, realizar difusión del PTS.	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
Contacto con objetos	Cáidas de objetos	B2	Lesiones leves, Graves	4.- Control Administrativo: IRL, aplicación de check list transpaletas. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	2	4	8	Importante	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control administrativo: Capacitar a los trabajadores en las correctas técnicas biomecánicas, proceder a pausas de trabajo, Procedimentar uso de transpaleta de forma segura, realizar difusión del PTS.	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
Manejo o manipulación manual de cargas	Sobrecarga física debido a la manipulación manual de cargas	R1	Trastornos musculo esqueléticos	4.- Control administrativo: IRL, Difusión de protocolo TMERT V2., Implementación de Protocolo TMERT Y MMC.	2	2	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	INCORPORAR SEGUN INFORME	INCORPORAR SEGUN INFORME	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control administrativo: Capacitar a los trabajadores en las correctas técnicas biomecánicas, proceder a pausas de trabajo, Procedimentar uso de transpaleta de forma segura, realizar difusión del PTS.	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
Suelo en mal estado	Cáidas al mismo nivel	A1	Contusiones, traumatismo, lesiones superficiales.	4.- Control Administrativo: IRL , instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	2	4	8	Importante	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoria DS 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
Objetos en el Suelo	Cáidas al mismo nivel	A1	Contusiones, traumatismo, lesiones superficiales.	4.- Control Administrativo: IRL , instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	2	4	8	Importante	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Procedimiento de Orden y Aseo en los puestos de trabajo y estar atento a las condiciones de su entorno (Señalización Piso Humedo/derrame)	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
Líquidos en el Suelo	Cáidas al mismo nivel	A1	Contusiones, traumatismo, lesiones superficiales.	4.- Control Administrativo: IRL , instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	2	4	8	Importante	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Procedimiento de Orden y Aseo en los puestos de trabajo y estar atento a las condiciones de su entorno (Señalización Piso Humedo/derrame)	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
Superficies de trabajo en mal estado	Cáidas al mismo nivel	A1	Contusiones, traumatismo, lesiones superficiales.	4.- Control Administrativo: IRL , instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	2	4	8	Importante	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoria DS 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
Falta de Señalización	Cáidas al mismo nivel	A1	Contusiones, traumatismo, lesiones superficiales.	4.- Control Administrativo: IRL , instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	2	4	8	Importante	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoria DS 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
Falta de Orden y Limpieza	Cáidas al mismo nivel	A1	Contusiones, traumatismo, lesiones superficiales.	4.- Control Administrativo: IRL , instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Procedimiento de Orden y Aseo en los puestos de trabajo y estar atento a las condiciones de su entorno (Señalización Piso Humedo/derrame)	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
Posturas inadecuadas	Sobrecarga física debido al trabajo repetitivo de miembros superiores	S1	Lesiones en Trastornos Musculos Esqueléticos	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. Aplicación Protocolo TMER, Pausas trabajo	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Capacitaciones teoricas- practicas en posturas Bio Mecánica	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
Estructuras Inestables	Cáida de objetos	B2	Contusiones, traumatismo, lesiones superficiales.	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, Casco Seguridad	1	4	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Seguir instrucciones de Manual de Bodega para mantenimiento de Rack y estructuras. Delimitación zona peatonal de Tránsito. Aplicación de Check List de Racks Trimestralmente.	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
Manejo o manipulación manual de cargas	Sobrecarga física debido a la manipulación manual de cargas	R1	Trastornos musculo esqueléticos	4.- Control administrativo: IRL, Difusión de protocolo TMERT V2., Implementación de Protocolo TMERT Y MMC.	2	2	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	INCORPORAR SEGUN INFORME	INCORPORAR SEGUN INFORME	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control administrativo: Capacitar a los trabajadores en las correctas técnicas biomecánicas, proceder a pausas de trabajo, Procedimentar uso de transpaleta de forma segura, realizar difusión del PTS.	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
Suelo en mal estado	Cáidas al mismo nivel	A1	Contusiones, traumatismo, lesiones superficiales.	4.- Control Administrativo: IRL , instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	2	4	8	Importante	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoria DS 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
Objetos en el Suelo	Cáidas al mismo nivel	A1	Contusiones, traumatismo, lesiones superficiales.	4.- Control Administrativo: IRL , instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	2	4	8	Importante	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Procedimiento de Orden y Aseo en los puestos de trabajo y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
Líquidos en el Suelo	Cáidas al mismo nivel	A1	Contusiones, traumatismo, lesiones superficiales.	4.- Control Administrativo: IRL , instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	2	4	8	Importante	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Procedimiento de Orden y Aseo en los puestos de trabajo y estar atento a las condiciones de su entorno (Señalización Piso Humedo/derrame)	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
Superficies de trabajo en mal estado	Cáidas al mismo nivel	A1	Contusiones, traumatismo, lesiones superficiales.	4.- Control Administrativo: IRL , instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	2	4	8	Importante	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoria DS 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
Posturas inadecuadas	Sobrecarga física debido al trabajo repetitivo de miembros superiores	S1	Lesiones en Trastornos Musculos Esqueléticos	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. Aplicación Protocolo TMER, Pausas trabajo	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Capacitaciones teoricas- practicas en posturas Bio Mecánica	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses







Actividades Generales		Inherentes		Control de plagas		Inherentes		Control de plagas		Personal externo		Control Sanitario (inspección y cambio de cobos)		Control de Distribución		Personal externo		Control de mantenimiento/ reparaciones y limpiezas realizadas por externos		Control de Distribución		Personal externo																							
Inherentes		Operación		Inherentes		Operación		Inherentes		Operación		Inherentes		Operación		Inherentes		Operación		Inherentes		Operación																							
Todos los puestos trabajo		Transito General		R		Distribución		D		13		17		NO		NO		NO		NO		NO																							
Mantenimiento correctivo, prevención y limpieza de grúa horquilla, transpaleta, cámaras de tiro, effer, tableros eléctricos entre otros)	Inherentes	Operación	Control de plagas	Inherentes	Operación	Control de plagas	Personal externo	Control Sanitario (inspección y cambio de cobos)	Control de Distribución	NO	I	NA	NA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Falta de Orden y Limpieza	Caidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Procedimiento de Orden y Aseo en los puestos de trabajo y estar atento a las condiciones de su entorno (Señalización Piso Humedo/derrame)	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
																								Elementos apilados inadecuadamente	Caidas de objetos	B2	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, Casco Seguridad, Chaleco Reflectante, guantes de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Seguir instrucciones de Manual de Bodega para correcto Apilado	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
																								Personal de Piso interactuando con equipos móviles	Atropellos o golpes con vehículos	I1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL, charla transito seguro, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados (Velocidad Máxima). 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, casco Seguridad y Chaleco Reflectante.	2	4	8	Importante	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Seguir instrucciones de Manual de Bodega, transitar por zonas delimitadas, no uso de celular al transitar y estar atento a las condiciones de su Entorno.	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
																								Posturas inadecuadas	Sobrecarga física debido al trabajo repetitivo de miembros superiores.	S1	Lesiones en Trastornos Musculares Esqueléticos	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. Aplicación Protocolo TMER, Pausas trabajo	2	2	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	INCORPORAR SEGÚN INFORME	INCORPORAR SEGÚN INFORME	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Capacitaciones teoricas- practicas en posturas Bio Mecánica	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
																								Estructuras Inestables	Caidas de objetos	B2	Contusiones, traumatismo, lesiones superficiales.	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. Casco Seguridad, Chaleco Reflectante.	2	4	8	Importante	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Seguir instrucciones de Manual de Bodega para mantenimiento de Rack y estructuras. Delimitación zona peatonal de Transito. Aplicación de Check List de Racks Trimestralmente.	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
																								Suelo en mal estado	Caidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoria D5 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
																								Objetos en el Suelo	Caidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Procedimiento de Orden y Aseo en los puestos de trabajo y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
																								Líquidos en el Suelo	Caidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Procedimiento de Orden y Aseo en los puestos de trabajo y estar atento a las condiciones de su entorno (Señalización Piso Humedo/derrame)	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
																								Superficies de trabajo en mal estado	Caidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoria D5 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
																								Falta de Señalización	Caidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoria D5 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
																								Personal de Piso interactuando con equipos móviles	Atropellos o golpes con vehículos	I1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL, charla transito seguro, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados (Velocidad Máxima). 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, casco Seguridad y Chaleco Reflectante.	2	4	8	Importante	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Seguir instrucciones de Manual de Bodega, transitar por zonas delimitadas, no uso de celular al transitar y estar atento a las condiciones de su Entorno.	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
																								Contacto con / vehículos en movimiento	Atropellos o golpes con vehículos	L1	Lesiones, leves, graves	4. Medida Administrativa: Difusión del registro de vistas: Uso obligatorio de EPP.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Medidas administrativa: Instruir en registro de visita: Uso obligatorio de EPP, sintomatología, zona de seguridad y vías de evacuación, precaución tránsito de grúa horquilla.	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
Mantenimiento correctivo, prevención y limpieza de grúa horquilla, transpaleta, cámaras de tiro, effer, tableros eléctricos entre otros)	Inherentes	Operación	Control de plagas	Inherentes	Operación	Control de plagas	Personal externo	Control Sanitario (inspección y cambio de cobos)	Control de Distribución	NO	I	NA	NA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Suelo en mal estado	Caidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoria D5 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
																								Objetos en el Suelo	Caidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Procedimiento de Orden y Aseo en los puestos de trabajo y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
																								Líquidos en el Suelo	Caidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Procedimiento de Orden y Aseo en los puestos de trabajo y estar atento a las condiciones de su entorno (Señalización Piso Humedo/derrame)	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
																								Superficies de trabajo en mal estado	Caidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoria D5 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
																								Falta de Señalización	Caidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoria D5 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
																								Falta de Orden y Limpieza	Caidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Procedimiento de Orden y Aseo en los puestos de trabajo y estar atento a las condiciones de su entorno (Señalización Piso Humedo/derrame)	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
																								Elementos apilados inadecuadamente	Caidas de objetos	B2	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, Casco Seguridad, guantes de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Seguir instrucciones de Manual de Bodega para correcto Apilado	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
																								Personal de Piso interactuando con equipos móviles	Atropellos o golpes con vehículos	I1	Lesiones leves	4.- Control Administrativo: IRL, charla transito seguro, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados (Velocidad Máxima). 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad, casco Seguridad y Chaleco Reflectante.	2	4	8	Importante	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Seguir instrucciones de Manual de Bodega, transitar por zonas delimitadas, no uso de celular al transitar y estar atento a las condiciones de su Entorno.	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
																								Posturas inadecuadas	Sobrecarga física debido al trabajo repetitivo de miembros superiores.	S1	Lesiones en Trastornos Musculares Esqueléticos	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. Aplicación Protocolo TMER, Pausas trabajo	2	2	4	Moderado	MUY BAJA	CUMPLE	INCORPORAR SEGÚN INFORME	INCORPORAR SEGÚN INFORME	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Capacitaciones teoricas- practicas en posturas Bio Mecánica	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
																								Estructuras Inestables	Caidas de objetos	B2	Contusiones, traumatismo, lesiones superficiales.	4.- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten. Casco Seguridad	2	4	8	Importante	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Seguir instrucciones de Manual de Bodega para mantenimiento de Rack y estructuras. Delimitación zona peatonal de Transito. Aplicación de Check List de Racks Trimestralmente.	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses

Ítem	Categoría	Subcategoría	Descripción	Código	Prioridad	Frecuencia	Plazo	Estado	Impacto	Gravedad	Control	Medidas	Frecuencia	Plazo	Responsable	Fecha	Estado	Comentarios																		
																			Operacional	Operacional																
Ingresos Vialidad (Recepción y registro de visitas)	Operacional	Vialidad	Estructuras/Equipos en Altura	Caidas de Altura	A3	Lesiones, leves, graves y Muerte	4- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados. 5- EPP: Uso de calzado de seguridad, Uso Arnes, Línea de vida, Uso de escaleras	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Procedimiento trabajo seguro, y Permiso de trabajo seguro para trabajos en Altura	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses												
			Contacto con / vehículos en movimiento	Atropellos o golpes con vehículos	L1	Lesiones, leves, graves	4. Medida Administrativa: Difusión del registro de visitas: Uso obligatorio de EPP, IRL	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Medidas administrativa: Instruir en registro de visita. Uso obligatorio de EP, zona de seguridad y vías de evacuación, precaución tránsito de grúa horquilla.	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses												
			Suelo en mal estado	Caidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5- EPP: Uso de calzado de seguridad	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoría DS 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses												
			Objetos en el Suelo	Caidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Procedimiento de Orden y Aseo en los puestos de trabajo y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses												
			Líquidos en el Suelo	Caidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Procedimiento de Orden y Aseo en los puestos de trabajo y estar atento a las condiciones de su entorno (Señalización Piso Humedo/derrame)	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses												
			Superficies de trabajo en mal estado	Caidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoría DS 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses												
			Falta de Señalización	Caidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoría DS 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses												
			Contacto con / vehículos en movimiento	Atropellos o golpes con vehículos	L1	Lesiones, leves, graves	4. Medida Administrativa: Difusión del registro de visitas: Uso obligatorio de EPP, IRL	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Medidas administrativa: Instruir en registro de visita. Uso obligatorio de EP, zona de seguridad y vías de evacuación, precaución tránsito de grúa horquilla.	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses												
			Personal de Piso interactuando con equipos móviles	Atropellos o golpes con vehículos	II	Lesiones leves	4- Control Administrativo: IRL, charla transito seguro, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados (Velocidad Máxima). 5- EPP: Uso de calzado de seguridad, casco Seguridad y Chaleco Reflectante.	2	4	8	Importante	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Seguir instrucciones de Manual de Bodega, transitar por zonas delimitadas, no uso de celular al transitar y estar atento a las condiciones de su Entorno.	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses												
			Operacional	Operacional	Operacional	Todos los puestos trabajo	Consumo Agua	SI	Bodegas - Baños - Camarines	D	13	17	NO	NO	Uso de agua en condición Subestándar	Otros riesgos	N	lesiones leves	4- Control administrativo: Suspender Servicio frente a cualquier irregularidad que se pueda detectar o al ser informado del suministro de agua.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten y estar atento a las condiciones de su trabajo	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
			Ingresos Estacionamiento (SE INCLUYE A LOS AUXILIARES DE BODEGA Y ASEO) Jefe zonal, Supervisores y Gasfiter	Operacional	Estacionamiento Vehículos	Suelo en mal estado	Caidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoría DS 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses									
						Objetos en el Suelo	Caidas al mismo nivel	A1	Lesiones leves	4- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Procedimiento de Orden y Aseo en los puestos de trabajo y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses									
Líquidos en el Suelo	Caidas al mismo nivel	A1				Lesiones leves	4- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Procedimiento de Orden y Aseo en los puestos de trabajo y estar atento a las condiciones de su entorno (Señalización Piso Humedo/derrame)	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses												
Superficies de trabajo en mal estado	Caidas al mismo nivel	A1				Lesiones leves	4- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoría DS 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses												
Falta de Señalización	Caidas al mismo nivel	A1				Lesiones leves	4- Control Administrativo: IRL, instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados 5- EPP: Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Inspecciones mensuales de SSO, Auditoría DS 594 y estar atento a las condiciones de su entorno	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses												
Personal de Piso interactuando con equipos móviles	Atropellos o golpes con vehículos	II				Lesiones leves	4- Control Administrativo: IRL, charla transito seguro, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten, disponer señalética para indicar riesgos asociados (Velocidad Máxima). 5- EPP: Uso de calzado de seguridad, casco Seguridad y Chaleco Reflectante.	2	4	8	Importante	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Seguir instrucciones de Manual de Bodega, transitar por zonas delimitadas, no uso de celular al transitar y estar atento a las condiciones de su Entorno.	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses												
Operacional	Operacional	Operacional				Todos los puestos trabajo (SE INCLUYE A LOS AUXILIARES DE BODEGA Y ASEO) Jefe zonal, Supervisores y Gasfiter	Estacionamiento Vehículos	SI	Estacionamiento o Alcaposa	D	14	15	NO	NO	Uso de agua en condición Subestándar	Otros riesgos	N	lesiones leves	4- Control administrativo: Suspender Servicio frente a cualquier irregularidad que se pueda detectar o al ser informado del suministro de agua.	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Instruir en efectuar inspección visual del entorno, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presenten y estar atento a las condiciones de su trabajo	1	2	2	Tolerable	Jefe Bodega- Departamento de Prevención de Riesgos	6 Meses
Ingresos Mal estado de Vehículo	Operacional	Mal estado de Vehículo	Contacto con /en Vehículos en movimiento	Atropellos o golpes con vehículos	II	Lesiones leves, Graves y muerte	4- Control Administrativo: IRL, charla transito seguro, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presente en terreno, disponer extintor de Seguridad, Check List Vehículo 5- EPP: Uso de calzado de seguridad y Cinturón de Seguridad	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Transitar por zonas seguras de transito, respetar señaléticas y semáforos, No exceder la velocidad limite de donde se transita, no uso de celular al transitar y estar atento a las condiciones de su Entorno. Ley 21.539 (modifica la constitución)	1	2	2	Tolerable	Departamento de Prevención de Riesgos y Jefaturas Asociadas al Cargo	6 Meses												
			Choque, colisión volcamiento	Lesiones leves, Graves y muerte	I2	4- Control Administrativo: IRL, charla transito seguro, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presente en terreno, disponer extintor de Seguridad, Check List Vehículo 5- EPP: Uso de calzado de seguridad y Cinturón de Seguridad	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Transitar por zonas seguras de transito, respetar señaléticas y semáforos, No exceder la velocidad limite de donde se transita, no uso de celular al transitar y estar atento a las condiciones de su Entorno.	1	2	2	Tolerable	Departamento de Prevención de Riesgos y Jefaturas Asociadas al Cargo	6 Meses													
			Choque, colisión volcamiento	Lesiones leves, Graves y muerte	I2	4- Control Administrativo: IRL, charla transito seguro, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presente en terreno, disponer extintor de Seguridad, Check List Vehículo 5- EPP: Uso de calzado de seguridad y Cinturón de Seguridad	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Transitar por zonas seguras de transito, respetar señaléticas y semáforos, No exceder la velocidad limite de donde se transita, no uso de celular al transitar y estar atento a las condiciones de su Entorno. Ley 21.541 (modifica la constitución)	1	2	2	Tolerable	Departamento de Prevención de Riesgos y Jefaturas Asociadas al Cargo	6 Meses													
			Choque, colisión volcamiento	Lesiones leves, Graves y muerte	I2	4- Control Administrativo: IRL, charla transito seguro, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presente en terreno, disponer extintor de Seguridad, Check List Vehículo 5- EPP: Uso de calzado de seguridad y Cinturón de Seguridad	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Transitar por zonas seguras de transito, respetar señaléticas y semáforos, No exceder la velocidad limite de donde se transita, no uso de celular al transitar y estar atento a las condiciones de su Entorno. Ley 21.542 (modifica la constitución)	1	2	2	Tolerable	Departamento de Prevención de Riesgos y Jefaturas Asociadas al Cargo	6 Meses													
			Choque, colisión volcamiento	Lesiones leves, Graves y muerte	I2	4- Control Administrativo: IRL, charla transito seguro, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presente en terreno, disponer extintor de Seguridad, Check List Vehículo 5- EPP: Uso de calzado de seguridad y Cinturón de Seguridad	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4- Control Administrativo: Transitar por zonas seguras de transito, respetar señaléticas y semáforos, No exceder la velocidad limite de donde se transita, no uso de celular al transitar y estar atento a las condiciones de su Entorno.	1	2	2	Tolerable	Departamento de Prevención de Riesgos y Jefaturas Asociadas al Cargo	6 Meses													

Inherentes Condución de Vehículo: Motorista	Supervisores, Jefe Zonal y Gasfiter	Condución de Vehículos moto	SI	Terreno	D	6	3	NO	NO	Choque, colisión volcamiento	I2	Lesiones leves, Graves y muerte	4.- Control Administrativo: IRL, charla transito seguro, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presente en terreno, disponer extintor de Seguridad, Check List Vehículo 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad y Cinturón de Seguridad	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Transitar por zonas seguras de transito, respetar señaléticas y semaforos, No exceder la velocidad limite de donde se transita, no uso de celular al transitar y estar atento a las condiciones de su Entorno. Ley 21.545 (CMA)	1	2	2	Tolerable	Departamento de Prevención de Riesgos y Jefaturas Asociadas al Cargo	6 Meses	
										Exceso de Velocidad	Choque, colisión volcamiento	I2	Lesiones leves, Graves y muerte	4.- Control Administrativo: IRL, charla transito seguro, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presente en terreno, disponer extintor de Seguridad, Check List Vehículo 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad y Cinturón de Seguridad	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Transitar por zonas seguras de transito, respetar señaléticas y semaforos, No exceder la velocidad limite de donde se transita, no uso de celular al transitar y estar atento a las condiciones de su Entorno. Ley 21.545 (CMA)	1	2	2	Tolerable	Departamento de Prevención de Riesgos y Jefaturas Asociadas al Cargo	6 Meses
										Trabajo de conducción expuesto a UV	Exposición a radiaciones no ionizantes	L1	Exposición a radiación UV, Quemadura, Dolores de cabeza, Insolación.	4.- Control Administrativo: IRL y Aplicación Protocolo Radiación UV	1	2	2	Tolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	5.- EPP: Gorro (jockey), ropa manga larga, bloqueador y Uso de calzado de seguridad.	1	2	2	Tolerable	Departamento de Prevención de Riesgos y Jefaturas Asociadas al Cargo	6 Meses
										Falta Concentración	Choque, colisión volcamiento	I2	Lesiones leves, Graves y muerte	4.- Control Administrativo: IRL, charla transito seguro, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presente en terreno, disponer extintor de Seguridad, Check List Vehículo 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad y Cinturón de Seguridad	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Transitar por zonas seguras de transito, respetar señaléticas y semaforos, No exceder la velocidad limite de donde se transita, no uso de celular al transitar y estar atento a las condiciones de su Entorno. Ley 21.546 (CMA)	1	2	2	Tolerable	Departamento de Prevención de Riesgos y Jefaturas Asociadas al Cargo	6 Meses
										Falta Concentración	Atropellos o golpes con vehículos	I1	Lesiones leves, Graves y muerte	4.- Control Administrativo: IRL, charla transito seguro, dar aviso a jefatura de condiciones subestándar que se presente en terreno, disponer extintor de Seguridad, Check List Vehículo 5.- EPP: Uso de calzado de seguridad y Cinturón de Seguridad	2	8	16	Intolerable	MUY BAJA	CUMPLE	MUY BAJA	ACCEPTABLE	MUY BAJA	RIESGO BAJO	4.- Control Administrativo: Transitar por zonas seguras de transito, respetar señaléticas y semaforos, No exceder la velocidad limite de donde se transita, no uso de celular al transitar y estar atento a las condiciones de su Entorno. Ley 21.546 (CMA)	1	2	2	Tolerable	Departamento de Prevención de Riesgos y Jefaturas Asociadas al Cargo	6 Meses